

Drehkolbenpumpe mit Lebensmitteleignung gemäß Richtlinie 1935/2004/EG

Hersteller:	BÖRGER GmbH	Kunde:	Mustermann Instandhaltung
	Benningsweg 24 46325 Borken-Weseke		Bismarckstraße 12 1234 Musterhausen
	Deutschland		Deutschland

Auftrag-Nr.:	10130091	Produkt:	Drehkolbenpumpe PL 200
Kunden Bestellung:	Projekt No. 6412	Serien-Nr.:	10130091 – <u>1.1</u>
Projekt:	Montana Futterwerke - Bogenhausen		

Alle medienberührten Bauteile der Pumpe sind für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Die zulässige Kontaktzeit wird im normalen Förderbetrieb der Pumpe nicht überschritten.

Folgende Bauteile sind medienberührt. Diese Bauteile dürfen beim Austausch nur durch identische Originalersatzteile ersetzt werden:

- Pumpengehäuse
- innenliegende Schalen und Bleche
- Schrauben
- Gleitringdichtungen
- Aufnahmeteile für Gleitringdichtungen
- O-Ringe
- Kleb- und Dichtstoffe
- Getriebeöl
- Zwischenkammermedien
- Flachdichtungen
- Drehkolben
- Rohrverbindungsstücke (Flansche)

Die Pumpe ist vor der ersten Inbetriebnahme und nach längerem Stillstand zu spülen bzw. zu reinigen.

Die Pumpe ist nicht entsprechend den EHEDG Vorschriften sterilisierbar. Ein Einsatz im sterilen Bereich ist daher nicht zulässig.

Die Pumpe ist mit einem Zusatztypenschild gekennzeichnet:

**Pumpe für Lebensmittel geeignet
(siehe Bescheinigung)**

BÖRGER GmbH

Verantwortlich:

Stempel + Unterschrift

Ort + Datum

Ansgar Riers
(Abnahmebeauftragter)

Borken - Weseke, 15.04.2011